

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

45º Frontal



45º Traseira




**LAUDO 60630 - 26/11/2020 11:02 -26/11/2020 11:45**

### INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

**Marca/Modelo:** VW VW/VOYAGE CL MB  
**Cor:** Branca  
**Ano de produção:** 2014  
**Ano do modelo:** 2015  
**Placa:** PA11728  
**Chassi:** 9BWDB45U7FT019060  
**Motor:** CCRC19164  
**QUILOMETRAGEM:** 121.700 KM



### AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



### INFORMAÇÕES SOBRE ITENS CONSULTADOS E RESTRIÇÕES

**Restrição 1:** Não consta  
**Restrição 2:** Não consta  
**Restrição 3:** Não consta  
**Restrição 4:** Não consta  
**Outras Restrições:** Não consta

**LEILÃO CORPORATIVO:** NÃO  
**LEILÃO VAREJO:** NÃO  
**LEILÃO HISTÓRICO:** NÃO  
**INDÍCIO DE SINISTRO:** NENHUMA RESTRIÇÃO  
**SINISTRO INTEGRAL:** NÃO  
**DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR:** NÃO

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



# LAUDO 60630

## 26/11/2020



### BIN COMPLETA

**Situação Veículo:** sem informações  
**Chassi:** 9BWDB45U7FT019060  
**Motor:** CCRC19164  
**Câmbio:** sem informações  
**Carroceria:** NAO APLICAVEL  
**Ano de produção:** 2014  
**Renavam:** sem informações  
**Placa:** PAI1728  
**Cap. de Passageiros:** sem informações  
**Procedência:** sem informações  
**C.M.T:** sem informações  
**Cidade da Placa:** BRASILIA  
**Comunicação Vendas:** sem informações  
**Data da Venda:** sem informações  
**Data Emissão CRVL:** sem informações

**Situação Chassi:** sem informações  
**Marca/Modelo:** VW VW/VOYAGE CL MB  
**Cor:** Branca  
**Cilindradas:** sem informações  
**Espécie:** Passageiro  
**Ano modelo:** 2015  
**Combustível:** Alcool / Gasolina  
**Potência do Motor:** 104  
**Cap. de Carga:** sem informações  
**Nro. Eixos:** 1  
**Montagem:** sem informações  
**UF da Placa:** sem informações  
**Data Licenciamento:** sem informações  
**Proprietário Atual:** sem informações



### LEILÃO/PT

**SINISTRO INTEGRAL:** NÃO CONSTA  
**LEILÃO:** NÃO CONSTA



### RESTRIÇÕES

**Restrição 1:** Não consta  
**Restrição 2:** Não consta  
**Restrição 3:** Não consta  
**Restrição 4:** Não consta  
**Outras Restrições:** Não consta

### COMENTÁRIO TÉCNICO

Lacre ROMPIDO

### ASSINATURAS E/OU CARIMBOS DO VISTORIADOR E CLIENTE

Vistoriador: Paulo Ygor

Solicitante: Glauciene Lopes dos Santos

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



## LAUDO 60630

### 26/11/2020



45° Frontal



45° Traseira



90° Traseira



Chassis



Numero do Motor



Hodometro



O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



# LAUDO 60630

## 26/11/2020



CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		gov.br	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - SUPLENDO			
CODIGO RENAVAM: 01175091623	PLACA: PAI1728	EXERCICIO: 2020	VALIDADE: 2015
ESPECIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMOVEL		MARCA/MODELO / VERSAO: VW/VOYAGE CL MB	
PLACA ANTENEA / IUF: *****/1F	CHASSI: 98HDB45U7F019060	COR PREDOMINANTE: BRANCA	
CATEGORIA PARTICULAR		CATEGORIA PARTICIPAR	
POTENCIA/CLASSIFICACAO: 104CV/1598		VALOR DE BIENTO TOTAL: 1.48	
NOTA: CCEM19164	IMP: 1.88	IMPES: 2	IMPESAO: OSP
DADOS DO SEGURO DPVAT			
CLT: 1	DATA DE EMISSAO: 28/01/2020	PAGAMENTO: 2020	INACIDUO: 2020
SEGURO (OBRIGATORIO AO DEPOSITARIO NACIONAL DE CAUCAO IPI): 0.48	PORTE DO SEGURO IPI: 4.15	CUSTO SEGURO DO SEGURO IPI: 0.23	VALOR DO IPI: 0.02
RENTAL OBRIGATORIO AO DEPOSITARIO NACIONAL DE CAUCAO IPI: 0.05		VALOR TOTAL A PAGAR PELO SEGURO IPI: 5.23	

Lacre/QR Code



ETA - Coluna da Porta



Placa Traseira



Plaqueta de Fabricação



ETA - Compartimento do Motor



O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



# LAUDO 60630

## 26/11/2020



Numero do VIS do Vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Data de Peça Obrigatória 3



Assoalho com Painel Traseiro



O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



## LAUDO 60630

### 26/11/2020



Longarina Frontal Direita



Imagem Adicional 1



Longarina Frontal Esquerda



O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

45º Frontal



45º Traseira




## LAUDO 60630

### 26/11/2020




#### AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



#### ITENS IDENTIFICADOS

**Porta Traseira:** desalinhado  
**Painel Traseiro:** reparado  
**Assoalho Traseiro:** recuperado

#### TESTE DE LATARIA



#### ITENS IDENTIFICADOS

**Paralama Dianteiro Esquerdo:** avariado  
**Tampa Traseira:** reparado  
**Lateral Traseira Direita:** avariado

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.